



COMUNICADO DE PRENSA

Desde la Alcaldía Local de Bosa atendemos una emergencia en una vivienda en el sector de José María Carbonell.

- En el sector de José María Carbonell, se presentó el desplome de la segunda planta y cubierta de una vivienda multifamiliar. La Alcaldía Local de Bosa, junto con IDIGER, Bomberos Bogotá y las demás entidades de respuesta, realizó el aislamiento preventivo del área ante el riesgo de afectación de estructuras colindantes. No se reportan personas afectadas ni heridas y, durante la atención, fue rescatado un felino que recibió traslado a un centro veterinario para valoración.

Bogotá, 5 de septiembre de 2026. La Alcaldía Local de Bosa, a través de su equipo de Gestión del Riesgo, respondió a la emergencia registrada en el sector José María Carbonell, donde se presentó el colapso de una vivienda multifamiliar.

La Alcaldía Local de Bosa, en articulación con el IDIGER, Bomberos Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Integración Social, PIBA, Gas Natural y Codensa, hace presencia en el sector para avanzar en la atención de la emergencia y verificar las condiciones de seguridad del inmueble y su entorno.

Durante las labores de atención, se realizó el rescate de un felino que se encontraba en la vivienda. El animal fue trasladado a un centro veterinario para valoración. De acuerdo con el reporte preliminar, no se registran personas afectadas ni heridas como consecuencia del colapso. Como medida preventiva, se realizó el aislamiento del área para reducir los riesgos asociados a la emergencia.

La Alcaldía Local de Bosa permanece atenta a la situación y continúa articulando con las entidades competentes las acciones necesarias para acompañar a la familia y brindar apoyo a la comunidad en lo que requieran, priorizando su seguridad y bienestar

Alcaldía Local de Bosa

comunicaciones.bosa@gobiernobogota.gov.co

Alcaldía Local de Bosa

Secretaría de Gobierno
Alcaldía Mayor de Bogotá

